



**LEGENDA**

Setores de Análise	<b>SISTEMA VIÁRIO</b>	<b>Conservação das Calçadas por Trecho</b>
Cursos d'água	RODOVIAS	Boa, sem pedras soltas ou buracos, requer poucos reparos ou manutenção
	DEMAIS VIAS	Regular, requer reparos ou manutenção
	LINHA FÉRREA	Ruim, apresenta pedras soltas ou buracos, requer reparos ou manutenção.
	RIOS	Péssima, não oferece conforto e segurança na circulação, necessita de construção.
		Sem classificação

**FONTE DE DADOS**

- Limites político-administrativos: IBGE, 2020.

**INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS**

Escala gráfica

Sistema de Coordenadas Planas  
 Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) Zona 25S  
 Sistema Geodésico (Datum) SIRGAS 2000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Vinícius de Tomasi Ribeiro  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU A41292-9

**TÍTULO**

Infraestrutura das Calçadas: análise da conservação

**PROJETO**

PLANO DE MOBILIDADE HUMANA DE ERECHIM/RS

**EXECUTOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS

**DATA**

28/03/2023

**ESCALA**

1:30.000

**DESENHO**

Arq. Urbanista  
 Angélica R. Veronese

**ANEXO**

20

**EQUIPE TÉCNICA**

Vinícius de T. Ribeiro Arq. Urbanista CAU A41292-9	Elaine Riaysa Porto Engenheira Civil CREA/R5 233.967	Amândia Dalmas Geógrafa CREA/R5 233.233	Anderson Machado Geógrafo CREA/R5 233.233	André Weber Economista CORECON/R5 5757-4	Ângela C. T. Cattani Arq. Urbanista CAU A26210-0	Angélica R. Veronese Arq. Urbanista CAU/R5 163790-1
Caroline A. de Figueiredo Arq. Urbanista CAU/R5 08019-8	Daniel Otadri Design OAB/R5 64874	Francois Datta Rosa Arq. Urbanista CAU A81447-4	Francisco Datta Rosa Administrador OAB/R5 046639	Francisco Datta Rosa Eng. Civil CREA/R5 127981	Lucas Tomazzoni Prietoro Arq. Urbanista CAU A116100-1	Francisca Melo Assistente Social CRESS 106 R. 05369
Raíza Valéria Pinne Eng. Civil CREA/R5 085273-0	Vinícius Triches Eng. Ambiental CREA/R5 184210					