



**LEGENDA**

- Setores de Análise
- Cursos d'água
- SISTEMA VIÁRIO**
- RODOVIAS
- DEMAIS VIAS
- LINHA FÉRREA
- ÁREAS DENSAMENTE EDIFICADAS

**Estado de Conservação das vias nos trechos avaliados**

- Ótima, sem buracos ou rachaduras, não necessita reparos ou manutenção.
- Boa, sem ondulações ou buracos, requer poucos reparos ou manutenção
- Regular, requer reparos ou manutenção
- Ruim, apresenta muitos buracos, requer reparos ou manutenção
- Péssima, não oferece conforto e segurança na circulação, necessita de reconstrução.

**FONTE DE DADOS**

- Limites político-administrativos: IBGE, 2020.

**INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS**

Escala gráfica

0 0,5 1 km

Sistema de Coordenadas Planas  
 Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) Zona 25S  
 Sistema Geodésico (Datum) SIRGAS 2000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Vinícius de Tomasi Ribeiro  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU A41292-9

**TÍTULO**

Estado de Conservação Viária nos trechos analisados

**PROJETO**

PLANO DE MOBILIDADE HUMANA DE ERECHIM/RS

**EXECUTOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS

**EQUIPE TÉCNICA**

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Vinícius de T. Ribeiro<br>Eng. Civil e Arq.<br>CREA/RS 233.233<br>CAU A41292-9 | Elaine Riayla Porto<br>Engenheira Civil<br>CREA/RS 233.967<br>CAU A29180-3 | Amândia Dalmas<br>Geógrafa<br>CREA/RS 233.967<br>CAU A29180-3 | Anderson Machado<br>Geógrafo<br>CREA/RS 233.233<br>CAU A29180-3 | André Weber<br>Economista<br>CORECON/RS 5757-4<br>CREA/RS 12.7981 | Ângela C. T. Cattani<br>Arq. Urbanista<br>CAU A261210-0<br>CAU A161500-1 | Angélica R. Veronese<br>Arq. Urbanista<br>CAU/RS 163740-1<br>CAU A161500-1 |
|--|--|---|---|---|--|--|

**DATA**

28/03/2023

**ESCALA**

1:30.000

**DESENHO**

Arq. Urbanista  
Angélica R. Veronese

**ANEXO**

28